DA POROSIDADE À ESTABILIDADE: CARACTERIZAÇÃO AVANÇADA DE MATERIAIS PARA APLICAÇÕES DE ALTO DESEMPENHO

DANIELA BRESOLIN E GABRIELLA ARCANJO

Fundação em **1922**

Sede **Graz (Áustria)**

14.5% Investido em P&D
do volume de negócios
anual anton paar GMBH

4,500+ Colaboradores

Todos os componentes
críticos são produzidos
in-house

Reologia - Introdução

ROTAÇÃO

- cisalhamento
- tensão

OSCILAÇÃO

- cisalhamento
- torção
- tensão
- tração

Reologia - Introdução

Reologia descreve a deformação e o comportamento de fluxo de todos os tipo de materiais.

Na esquerda os **líquidos**

Na direita os **sólidos**

Reologia - Introdução

Caracterização de matérias-primas e produção de *slurry*

powder raw materials

mixing & stirring

Comportamento na superfície

leveling

sagging

Processo de revestimento

blade coating

slot die coating

Processamento de eletrodo

drying

calendaring

Da teoria à aplicação: Fração sólida em dispersões

Exemplo de aplicação: Importância das rotas de mistura de *slurries*

Exemplo de aplicação: Bombeabilidade e Sedimentação

Varredura de amplitude

Varredura de frequência

Exemplo de aplicação: Aplicação e recuperação estrutural

- Recuperação estrutural muito rápida e incompleta após a etapa de carregamento devido a mudanças na estrutura da pasta, por exemplo, pela quebra de aglomerados;
- Nivelamento incompleto da camada esperado, risco de formação de furos;
- Densidade de empacotamento desejada ou estrutura do eletrodo podem não ser alcançadas.

Influência das Propriedades do Material no Desempenho do Eletrodo

- › É bem conhecido que o desempenho dos eletrodos de bateria é amplamente determinado pelas propriedades do material eletroquimicamente ativo.

- › Propriedades Relevantes dos Materiais:
 - › Área superficial;
 - › Tamanho de partícula, agregação e distribuição de tamanho;
 - › Densidade;
 - › Potencial zeta;
 - › Estrutura cristalina

Área superficial (BET, 1938)

- › A área superficial é uma propriedade crítica para os componentes de baterias - incluindo ânodos, cátodos e até mesmo materiais de separadores.
- › As diferenças na superfície afetam variáveis de desempenho como capacidade, impedância, capacidade de descarga e taxas de carga.
- › Medidas de área superficial BET são rotineiramente utilizadas para avaliar a área superficial acessível de componentes de bateria, inclusive materiais com área superficial muito baixa, até mesmo menos que $0,01 \text{ m}^2/\text{g}$, e são medidas utilizando técnica de fisissorção.

Área superficial (BET, 1938)

- › Preparo da amostra é por aquecimento a vácuo, para remoção de água pré-adsorvida e outros gases, ou por meio de fluxo de gás;
- › Sorção de gás é realizada;
- › Faixa de BET: 0,05 P/P0 até 0,3 P/P0;
- › Óxido de lítio-níquel-cobalto-manganês (LiNiCoMnO_2), usado como material de cátodo, e grafite, um material típico de ânodo.

LiNiCoMnO₂ e Grafite

Figura 1: Isotherma de 11 pontos de LiNiCoMnO₂, Amostra I

Figura 2: Isotherma de 11 pontos de grafite, Amostra II

LiNiCoMnO₂

Figura 3: Gráfico BET de 11 pontos para LiNiCoMnO₂

Grafite

Figura 4: Gráfico BET de 11 pontos para grafite

Resultados

AMOSTRA	SSA (i) 11 pontos m^2g^{-1}	SSA (ii) 6/7 pontos m^2g^{-1}	SSA (iii) 1 ponto m^2g^{-1}
I	1.464	1.476	1.458
II	2.498	2.786	2.451

Tabela 1: Área superficial específica das duas amostras calculada usando pontos nas três faixas de BET.

Importância da Cristalinidade nos Eletrodos de Baterias

- › A cristalinidade é uma propriedade fundamental dos componentes sólidos dos eletrodos de baterias;
- › Quanto maior a cristalinidade do componente do ânodo ou do cátodo, mais eficiente será a transferência de elétrons dentro e entre os componentes.
- › A densidade esquelética está correlacionada com a cristalinidade de um material.
- › Quanto maior a densidade esquelética, mais cristalino é o material.

Picnometria a gás

1. Uma amostra de massa conhecida é colocada na câmara da amostra.
2. O volume da amostra é determinado por uma série de medições de pressão:
 - a) Pressuriza-se a primeira câmara com um gás inerte e registra-se a pressão
 - b) Abre-se uma válvula para permitir que o gás se expanda para uma segunda câmara e registra-se a pressão resultante.

Boyle's Law

$$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$$

Figura 5: Esquema de funcionamento do picnômetro a gás.

Picnometria a gás

- › Materiais de eletrodo de carbono comercialmente disponíveis, com cristalinidade crescente.
- › Analisados em por picnometria a gás, com controle de temperatura embutido por Peltier.
- › O tamanho da célula depende da quantidade de amostra disponível para a medição.

Resultados

AMOSTRA	Densidade (g/cm ²)				Repetibilidade (%)
	Corrida 1	Corrida 2	Corrida 3	Média	
I	2,120	2,114	2,118	2,117	0,11
II	2,138	2,139	2,139	2,139	0,02
III	2,144	2,158	2,154	2,152	0,27

Tabela 2: Medições de densidade de carbono.

Importância do tamanho de partícula e potencial zeta

- > O tamanho e a distribuição das partículas nos materiais eletrodos afetam a difusão de íons de lítio, alterando assim a densidade de potência (corrente liberada, capacidade de carga) e a densidade de energia (energia armazenada, capacidade da bateria) da bateria produzida.

Importância do tamanho de partícula e potencial zeta

- › Aditivos como negro de fumo e grafite são incorporados ao material do eletrodo e devem formar uma mistura homogênea.
- › As interações eletrostáticas entre diferentes tipos de materiais particulados devem ser otimizadas por meio da medição do potencial zeta.

Tamanho de partícula e potencial zeta

CÁTODO	ÂNODO
Óxido de cobalto e lítio	Grafite natural
Óxido de cobalto, lítio, manganês e níquel (NCM)	Grafite sintético
Óxido de alumínio, cobalto, lítio e níquel (NCA)	

Tabela 3: Materiais de cátodo e ânodo selecionados para a análise.

Distribuição de tamanho de partícula

Figura 5: Distribuição do tamanho de partículas de três materiais diferentes de cátodo.

Figura 6: Distribuição do tamanho de partículas de grafite natural e sintético.

Resultados

ELETRODOS	PARTÍCULAS < 10 μm [%]
Materiais de cátodo	
LCO	10.6
NMC	22.2
NCA	32.9
Materiais de ânodo	
Grafite natural	9
Grafite sintético	12

Tabela 4: Quantidade da fração fina no material de eletrodo medida pelo granulômetro.

Potencial zeta

Figura 7: Dependência do pH do potencial zeta para negro de fumo, grafite e LCO.

Difração de raios X (DRX)

- › **Análise de fase qualitativa**
- › **Análise quantitativa de fase**
- › **Análise de microestrutura**
- › Determinar a **estrutura atômica** de um material.
- › **Análise in-situ e in-operando**

Aplicação para baterias

- Diferença de **crystalinidade** entre o negro de fumo e o grafite. Mesmo com estrutura atômica similar, o grafite é mais cristalino
- **Grau de grafitação** (G) é o quanto o material se assemelha à estrutura ideal do grafite que tem influência direta nas propriedades.

- Determinação da **estrutura atômica** de diferentes componentes para cátodo.

Material	$a = b$ [Å]	c [Å]	$\alpha = \beta$ [°]	γ [°]
LCO	2.8164	14.0549	90	120
NMC	2.8691	14.2173		
NCA	2.8663	14.1797

Aplicação para baterias

- Os resultados das medidas **in-operando** durante o ciclo da célula tipo moeda de LCO.
- A mudança nos padrões é causada por uma transição de fase que ocorre em $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2$ em altos teores de lítio.

Aplicação para baterias

- Já aconteceu de você esquecer seu celular no carro e ele não ligar?
- A análise da estrutura atômica de baterias pode ser realizada com variação de temperatura.
- A análise por DRX pode revelar a transição de fase ordem-desordem em função da temperatura.

Daniela Bresolin

daniela.bresolin@anton-paar.com

M: 48 99119-3614

Gabriella Arcanjo

gabriella.arcanjo@anton-paar.com

M: 11 91445-1733

Get in touch

www.anton-paar.com